



Fehlerteufelchen

Diesmal konnte ich mich gar nicht richtig austoben. Am meisten Spaß hat mir das Abschnippeln beim Programm Floppy-Lister gemacht.

Floppy-Lister, Ausgabe 3/85, Seite 82

Hier ist der fehlende Teil des Programms »Floppy-Lister«.

```

C1F8 : 10 C3 8D 29 03 A9 60 A0 B3
C200 : C2 20 1E AB A5 CB C9 3C 28
C208 : D0 FA A9 00 85 C6 60 A5 1B
C210 : CB F0 0E C9 3F D0 08 A5 F6
C218 : CB F0 06 C9 0A D0 F8 38 92
C220 : 60 18 60 48 A9 20 20 D2 6F
C228 : FF 68 48 4A 4A 4A 4A 20 17
C230 : 42 C2 A8 68 29 0F 20 42 1B
C238 : C2 48 98 20 D2 FF 68 4C B0
C240 : D2 FF 18 69 F6 90 02 69 14
C248 : 06 69 3A 60 A9 20 4C D2 10
C250 : FF 20 CF FF 85 A7 A5 90 A0
C258 : F0 05 68 68 4C E9 C1 60 CE
C260 : 0D 20 20 20 20 12 20 53 43
C268 : 50 41 43 45 20 0D 00 0D 57
C270 : 46 45 48 4C 45 52 3A 20 05
C278 : 4E 41 4D 45 20 5A 55 20 CD
C280 : 4C 41 4E 47 20 21 0D 00 29
C288 : 0D 46 45 48 4C 45 52 3A BF
C290 : 20 46 41 4C 53 43 48 45 A8
C298 : 53 20 45 49 4E 47 41 42 1F
C2A0 : 45 46 4F 52 4D 41 54 20 97
C2A8 : 21 0D 00 7F C1 E9 C0 D7 5E
C2B0 : C1 E9 C0 00 FF 00 FF 00 96
    
```

Erst ein IEC-Bus öffnet Tür und Tor, Ausgabe 3/85, Seite 24

In der Tabelle auf Seite 26 wurde der Preis für das Tawi-IEC-Interface um 100 Mark zu hoch angegeben. Das Interface kostet also 239 Mark.

Ohne gutes Werkzeug geht es nicht: SMON (Teil 4), Ausgabe 2/85, Seite 72

Es fehlte in der Tabelle auf Seite 75 der Änderungshinweis der Speicherzelle 908B. In der 9000er-Version (und anderen Versionen entsprechend) muß die Speicherstelle 908B (JMP C97D) in JMP 997D geändert werden. Dadurch funktioniert der B-Befehl (Basic-Data) wieder einwandfrei.

Floppy-Kurs, Ausgabe 3/85, Seite 135


Auf der Seite 135 wurden die beiden Bildunterschriften Listing 2b und 3b vertauscht.

In beiden Listings muß in der Speicherstelle 050C LDA # \$... stehen.

QUICK DATA DRIVE FÜR COMMODORE NCS-COMMANDER PM-8500

Die Floppyschnelle Alternative!

- Hohe Geschwindigkeit 15 mal schneller als Kassette
- Übertragungsrate bis 14.800 Bits/sec.
- Zuverlässigkeit: 1 Soft Error in 10⁷ Bits transferred
- Alle Funktionen vom Computer kontrolliert
- LED-Anzeige
- Verwaltung einer Directory (Floppy)
- Q OS-Betriebssystem auf Waferkassette
- Externer Anschluß für Datenrecorder
- Speichermedium: Waferkassetten von 16, 32, 64, 96 und 128 KB Speicherplatz
- Mit Adapter anschließbar an die neuen Commodore Modelle C-16, C-116, Plus/4, ohne Adapter anschließbar an Commodore VC-20 und C-64



Best.-Nr. 3403

DM 298,-

Händleranfragen auch aus dem Ausland erwünscht.

Generalimporteur – Vertrieb – Service



**Nettetal
Computersysteme
GmbH**

Klemensstraße 7 · D 4054 Nettetal 2 · Telefon 02157 / 1067
Telex 17215732 · Teletex 215732 = NCS

Bitte senden Sie mir sofort unverbindlich Ihre neuen Prospekte gegen DM 1,30 Rückporto.

Ihre Bestellung hier eintragen. Preis incl. 14% MwSt. zuzüglich Versandkosten. Lieferung per Nachnahme oder Vorauszahlung.

Best.-Nr.	Stck.	Preis	Name/Vorname
			Straße
			PLZ/Ort
			Telefon

NCS Nettetal Computersysteme GmbH
Klemensstraße 7 · D 4054 Nettetal 2 · Telefon 02157 / 1067
Telex 17215732 · Teletex 215732 = NCS

Unterschrift _____
M + T